

Métrie optique

ECTS
3 crédits

Composante
**Sciences Fondamentales
et Appliquées**

Période de l'année
Semestre 9

En bref

Méthodes d'enseignement: En présence

Ouvert aux étudiants en échange: Non

Présentation

Description

Il s'agit de faire découvrir les techniques optiques de mesures sans contact en mécanique des solides. On aborde les méthodes classiques de moiré, de projection, de corrélation d'images, de suivi de marqueurs, de photoélastométrie, mais aussi les techniques de bases de l'analyse d'images et la transformation de Fourier discrète.

Objectifs

Ce cours a pour but d'approfondir les connaissances sur les techniques de mesures de champ en mécanique. Ces méthodes sont basées sur l'analyse d'images et ont pour but d'en extraire les informations mécaniques. Ces images peuvent être obtenues à partir des phénomènes d'optique géométrique ou physique. Ces techniques conduisent à la détermination des déplacements, des déformations, des contraintes, soit ponctuellement, soit sur tout un champ.

C/TD : Pour les méthodes de mesure de champ les plus répandues, l'enseignement s'articulera autour de la présentation de la méthode, les développements mathématiques nécessaires à son utilisation, les cas pratiques et industriels d'utilisation et les performances métrologiques.

TP : Mise en œuvre de 4 méthodes de mesure différentes sur des cas concrets

Heures d'enseignement

TD	TD	8h
TP	TP	8h
CM	CM	10h

Pré-requis obligatoires

aucun, cependant il est préférable d'avoir suivi le module de M1 : couplage expérimentation/Modélisation

Programme détaillé

En première partie : Analyse et Traitement d'images

- généralités sur une image discrète
- filtrages passe-bas et passe-haut
- transformée de Fourier discrète TFD (ou FFT)

En seconde partie : Photomécanique

- mesures par les techniques de moiré (déplacement plan, hors plan, relief et forme)
- mesures des champs de déplacements ou de déformations (corrélation d'images, suivi de marqueurs)
- mesures des déplacements par techniques interférométriques
- étude de la répartition des contraintes par photoélasticimétrie

Compétences visées

Connaitre les méthodes existantes de mesure de champ et leurs domaines d'application

Choisir la méthode la mieux adaptée à un problème mécanique donné

Adapter une méthode existante à un problème mécanique

Evaluer les performances métrologiques

Liste des enseignements

	Nature	CM	TD	TP	Crédits
Métrologie optique	EC	10h	8h		
Métrologie optique - Application	EC			8h	

UE = Unité d'enseignement

EC = Élément Constitutif